

# Cary630 アタッチメントを交換すると、 MicroLabPCのスタータスが黄色点滅になる

アタッチメントによって、IRの透過率が異なり、エネルギー値が変わってしまうためスタータスが、黄色点滅になります。  
以下のゲイン調整を実施して、エネルギーを調整してください。

- ・ ホーム画面から「詳細設定」→「診断」を選択し、エネルギー値を確認後、「ゲイン調整」を押し、ゲインの調整を実施します。  
(シグナル値の目安：26000-24000)

※状況が変わらない場合は、「Cary630 特定のメソッドを読み込んだ場合や、メソッド読み込み後、測定を開始した時にMicroLabPCのスタータスが黄色点滅になる」のFAQも参考にしてください