メニュー表示に関する確認事項 （Qual-1）

お使いのMSに合わせ、下記にCheckを入れておきます。
また、Show Advanced ParametersについてもCheckしておきます。

Agilent Technologies