

## Cary 製品のシャットダウン方法

全機種共通で、順不同です。

- ・分光器背面の電源スイッチを切る。
- ・ソフトウェアを終了させてパソコンの電源を切る。

2011年3月15日  
アジレント・テクノロジー(株)