



Heat Exchanger の圧力計に液体が入っています。冷却水が漏れ混んだのでしょうか？



液体が入っているのが正常です。

Heat Exchanger の圧力計には、圧力変動による小刻みな指示針の振動を抑えるために、8 割ほどオイルが入っています。



ご不明な点は、カスタムコンタクトセンタまで(電話受付 9:00~12:00、13:00~18:00 土、日、祝日は除きます)

電話  0120-477-111

FAX  0120-565-154

E-mail: email_japan@agilent.com

<http://www.agilent.com/chem/jp>