

# 解析画面のクロマトグラムに、圧力プロットなど機器のトレースを重ね書きする

## 対象製品：OpenLab CDS 2ソフトウェア

手順：

Data Analysis起動後の、データ解析画面で、機器トレースのツリーを開きます。  
表示される温度、圧力などの装置関連パラメータのチェックボックスを選択します。

